


1. zona pontile / A - MOLO
PIANTA - scala 1:100



tinteggiatura con idropittura acrilica
dell'intero fabbricato, data a pennello.

pavimentazione esistente

DOVE NECESSARIO:
-asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato
-applicazione di malta cementizia anticorrosiva bicomponente
per la protezione dei ferri
-riprofilatura e ricostruzione con rasante anticarbonatazione per cls

pavimentazione esistente

MURATURA:
-rimozione della vecchia tinteggiatura
-riprese di colletta ammalorata
-opere di lavatura
-tinteggiatura con idropittura acrilica

pavimentazione esistente

PIANO TERRA